



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Upgradation of Musical Fountain & other Developmental Works in Kempegowda Park in Ward No.04 of Yelahanka ಸಂಖ್ಯೆ BRMP/EE/E/12/PE/100/23-24
Satellite Town Sub Division Annex 06 SL No. 249. ದಿನಾಂಕ 19/12/23

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಗಳ
1	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು:- Upgradation of Musical Fountain and other Developmental Works in Kempegowda Park in Ward No 04 of Yelahanka satellite Town Sub Division Annex 06 SL No 249. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 004-20-000025 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-04 ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ ವಿನಯ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(Project)/YNK Zone/WO/000046/22-23, Dt:09.11.2022 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,02,86,864/- ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ವುಸ್ತುಕ 2606/23-24 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಡೆದ Test Reports, PMC ರವರಿಂದ ಪಡೆದ Test Reports EMB, Bill Copy ಹಾಗೂ GPS ಪೊಟೊಡೋಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗು.ನಿ) 1403 19/12/23 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುಣಧರ್ಮ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 3) 7 5 05.27 4) 28 67



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಲೆ

ವಿಷಯ ಯೆಂ 0404 4N14

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -3-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 6190/62/1403/23-24

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ವಿಷಯ:- Upgradation Of Musical Fountain and other Developmental Works in Kempegowda park in ward no 04 of Yelahanka Satalite town sub division Annex 06 SL No 249 ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ. ಉಲ್ಲೇಖ:- 1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್‌ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022-23, ದಿ: 01.08.2022. 2. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್‌ಆರ್(ಜಿ)/2383/2022-23, ದಿ: 14.09.2022 3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಗುಣಭರವಸೆ/ಪಿಆರ್/32/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 06.09.2022. **** ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ (ವಿದ್ಯುತ್) ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು Upgradation Of Musical Fountain and other Developmental Works in Kempegowda park in ward no 04 of Yelahanka Satalite town sub division Annex 06 SL No 249 Estimate Cost: 102.00 lakhs, Job No: 004-20-000025, (1st & Final Bill) ರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ Quality Assurance ಪಡೆಯಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ-ವಿದ್ಯುತ್) ರವರು ದಿನಾಂಕ:19.12.2023 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ರವರುಗಳೊಡನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್‌ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022-23, ದಿ:01.08.2022. ರಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. Locations: 1. Kempegowda Park, Yelahanka New Town ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ Xenon Pole – Diamond ಹಾಗೂ Lux measurement Xenon Pole – Diamond Light ಗೆ Physical Inspection ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 2. Basavalingappa Park, Yelahanka New Town ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ Xenon Pole – Square ಹಾಗೂ Lux measurement Xenon Pole – Square Light ಗೆ Physical Inspection ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 3. Kempegowda Park, Yelahanka New Town ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ Pannel Box ಗೆ Physical Inspection ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ
	4. Kempegowda Park, Yelahanka New Town ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ Xenon Pole – Diamond ಹಾಗೂ Lux measurement Xenon Pole – Diamond Light ಗೆ Physical Inspection ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 5. Kempegowda Park, Yelahanka New Town ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ Water Fountain ಗೆ Physical Inspection ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 6. Basavalingappa Park, Yelahanka New Town ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ Flood Light ಹಾಗೂ Lux measurement Flood Light ಗೆ Physical Inspection ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 7. Basavalingappa Park, Yelahanka New Town ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ Xenon Pole – Square ಹಾಗೂ Lux measurement Xenon Pole – Square Light ಗೆ Physical Inspection ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.
7)	ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ/ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣ, ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕದ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಳಸಿ, ಸ್ಥಾಪಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಪದ್ಧತಿಗಳಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಳತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ.
8)	1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಐಟಂವಾರು ಅಂಶ, ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 2. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಅಗಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
9)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗುಣಭರವಸೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್‌ಆರ್(ಜಿ)/ 1646/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್‌ಆರ್ (ಜಿ)/2383/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 14.09.2022 ರಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಆಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. K.M. <i>[Signature]</i> 27/12/23 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ)
10)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್- ಯುಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)



QUALITY ASSURANCE/QUALITY CONTROL REPORT

AEE/QA/PR/113 /2023-24, DATE: 27/12/23					
Name of Work	: Upgradation Of Musical Fountain and other Developmental Works in Kempegowda park in ward no 04 of Yelahanka Satalite town sub division Annex 06 SL No 249				
Estimate Amt Rs	: RS.102.00 Lakhs				
Agency Name	: Sri. M Vinay Kumar (M/s Vinay Enterprises)				
Job Code	: 004-20-000025				
Bill No.	: 1st and Final Bill				
Bill Amt Rs	: Rs. 1,02,85,876.19 [including GST]				
Type of Test Performed	: Physical Inspection				
Materials on which Tests Was Performed	: 1. Physical Inspection of XENON POLE X-V SQUARE 2. Physical Inspection of XENON POLE - DIAMOND 3. Physical Inspection of Flood Light 4. Physical Inspection of Water Fountain 5. Physical Inspection of Panel Box				
Officers present during inspection	: <table border="0"> <tr> <td>1.Sri .K.M.Yadukrishna</td> <td>A.E.E- QA/QC</td> </tr> <tr> <td>2. Sri Syed Jameel</td> <td>JE - (Ele-west)</td> </tr> </table>	1.Sri .K.M.Yadukrishna	A.E.E- QA/QC	2. Sri Syed Jameel	JE - (Ele-west)
1.Sri .K.M.Yadukrishna	A.E.E- QA/QC				
2. Sri Syed Jameel	JE - (Ele-west)				
Observations	: Field Inspection: ➤ The detailed report containing illumination to Kempegowda Park & Basavalingappa Park Yelahanka New Town with Xenon Pole X-V Square, Xenon Pole - Diamond, Flood Light, Water Fountain, Panel Box and the savings on cost, power & carbon emission is appended along with this report. ➤ The existing functioning of lights and Water Fountain has been justified on account of the real time. Field test for lux measurement ➤ Field test was conducted at Kempegowda Park & Basavalingappa Park, Yelahanka New Town. at 23-12-2023 @ 7.15 PM and 26-12-2023. The lux measurement was done using lux meter & lux level of 89 to 315 lux was recorded in the instrument. ➤ The lux level was found to be in accordance with standards/specifications. ➤ Physical verifications of installed poles, lights and Water Fountain were verified at below locations.				

K.M. *[Signature]* 27/12/23
 ಸಹಾಯಕ ಮಂಡಳಿ ಅಧೀನ
 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಛೇರಿ -
 ಬೆಂಗಳೂರು

Upgradation Of Musical Fountain and other Developmental Works in Kempegowda park in ward no 04 of Yelahanka Satalite town sub division Annex 06 SL No 249

Test Locations	:	Field Verification at random location:
		1. Location 1: Walking Track at Kempegowda Park, Yelahanka New Town LUX: 141 2. Location 2 : Walking Track at Basavalingappa Park, Yelahanka New Town LUX: 315 3. Location 3 : Panel Board room at Kempegowda Park, Yelahanka New Town 4. Location 4 : Walking Track at Kempegowda Park, Yelahanka New Town LUX: 108 5. Location 5 : Water Fountain at Kempegowda Park, Yelahanka New Town 6. Location 6 : Children's Play Area at Basavalingappa Park, Yelahanka New Town LUX: 89 7. Location 7 : Walking Track at Basavalingappa Park, Yelahanka New Town. LUX: 189

Table-01: Summary of LUX Measurement of Installation on Inspected site.

S No	LOCATIONS	LUX Measurement Recorded
1	Location -1	141
2	Location -2	315
3	Location -4	108
4	Location -6	89
5	Location -7	189


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು
 ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

Conclusion:

The file containing 1st and Final Bill has been submitted for the above work to QA department on 19.12.2023 requesting for spot inspection. Engineers of QA/QC division have visited the work spot on 23.12.2023 & 26.12.2023

During the inspection, it was observed that the items provided in estimate have been executed by the contractor. The lux measurement was done using lux meter & lux level of 89 to 315 lux was recorded in the instrument. The lux level was found to be in accordance with standards/specifications.

Physical verifications of installed Xenon Pole X-V Square , Xenon Pole – Diamond, Flood Light, Water Fountain and Panel Box was verified at above locations and found work satisfactory as per BBMP Standards.

All materials or work not conforming to the requirements of the specifications shall be considered unacceptable and rejected. The unacceptable materials or works that are rejected shall be immediately removed unless the defects are corrected and approved by the engineer in-charge of work.

The concerned Engineer in charge of the work shall follow the direction issued by Chief Commissioner Letter number dated 01.08.2022 and 14.09.2022 and take necessary action as appropriate in accordance with the law.

Note:-

This report by QA/QC is pertaining to the work carried out in 1st and Final Bill only. Therefore, further QA/QC reports shall be obtained for the items of work carried out in future Running Account bill / Final bill

Safety precautions shall be taken at work spot to prevent any mishap, injuries or loss of life to general public and construction workers according to guidelines laid down in code of practices.

004-20-000025
 K.M. S. H. S. P
 27/12/23
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಬ-ದಿವಿಷನ್ -
 ಪುತ್ತೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Location 1: Walking Track, Kempegowda Park, Yelahanka New Town



K.M. E. Hanumanth P
27/12/23

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು
ರೂಪರೇಷ/ರೂಪರೇಷಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

Upgradation of Musical Fountain and other Developmental Works in Kempegowda Park in Ward No 04 of Yelahanka satalite Town Sub Division Annex 06 SL No 249.


Location 2 : Walking Track, ^{Bengaluru} Park, Yelahanka New Town



K. M. ^{27/12/23}
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಧ್ಯಯಂತರು
ಗುಂಡರಬೆರೆ/ಗುಂಡರಿಯಂತರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ -
ಪುತ್ತಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Upgradation of Musical Fountain and other Devalopmental Works in Kempegowda Park in Ward No 04 of Yelahanka satalite Town Sub Division Annex 06 SL No 249.

Location 3 : Panel Board Kempegowda Park, Yelahanka New Town




K.M. & H. S. P
27/12/23

ಸಜಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಯಂತರರು
ರೂಪರೇಷೆ/ರೂಪಾಯಂತರ ಉಪ-ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಸಹಾಯಕರು

Upgradation of Musical Fountain and other Devalopmental Works in Kempegowda Park in Ward No 04 of Yelahanka satalite Town Sub Division Annex 06 SL No 249.

Location 4 : Walking Track, Kempegowda Park, Yelahanka New Town



K.M. Chinnu P
22/12/23
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸರ್ಕಾರ
ಯೋಲಾಹಂಕಾ ಸಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್

Upgradation of Musical Fountain and other Developmental Works in Kempegowda Park in Ward No 04 of Yelahanka satalite Town Sub Division Annex 06 SL No 249.

Location 5 : Fountain, Kempegowda Park, Yelahanka New Town



K.M. Hrudh
27/12/23
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ - ಬಿ.ಎ.ಸಿ.ಡಿ
ಯೆಲಾಹಂಕಾ ಸಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್, ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ.ಡಿ.

Upgradation of Musical Fountain and other Developmental Works in Kempegowda Park in Ward No 04 of Yelahanka satalite Town Sub Division Annex 06 SL No 249.

Location 6 : Children's Play Area, ^{Kempegowda} Park, Yelahanka New Town



K.M. & Harku P
22/12/23

Upgradation of Musical Fountain and other ^{Development} Works in Kempegowda Park in Ward No 04 of Yelahanka satalite Town Sub Division Annex 06 SL No 249.

Location 7: Walking track at Basavalingappa park



K.M. Srinivas P
 27/12/23
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಾಲಿಕೆ
 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಇಲಾಖೆ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Upgradation of Musical Fountain and other Developmental Works in Kempegowda Park in Ward No 04 of Yelahanka satalite Town Sub Division Annex 06 SL No 249.